

令和2年 死亡災害の概要

神 奈 川 労 働 局

令和2年11月末現在

番号	発生月 発生時刻	業種 事業場規模 被災者の年齢層	起因物 事故の型	発 生 概 要
1	2月 16時頃	土木工事業 50人～99人 75歳～79歳	基礎工事用機械 激突され	被災者は自社で杭打機の輸送時仕様への組立の補助に従事。運転手が杭打機のリーダー下部を接地固定させていたジャッキを縮めて接地解除操作をしたところ、長さ約2メートルのリーダー下部が、リーダー本体とのヒンジを支点に大きく揺れた。その瞬間に被災者が何らかの理由で揺れる範囲に立ち入ってきて、リーダー下部に激突されたもの。
2	3月 0時頃	土木工事業 30人～49人 45歳～49歳	開口部 墜落、転落	鉄道トンネルの坑口構造物の上を通る、幅1.5メートルの通路を歩行中、体勢を崩し、約13メートル下の線路付近に墜落したもの。
3	3月 10時頃	その他 (漁業) ～9人 45歳～49歳	その他の乗物 はさまれ、 巻き込まれ	操業中の漁船(総トン数5トン未満)で揚網機を動かし、引き揚げ過ぎた漁網を戻す操作をした際に、漁網を挟み込んで回転する2個のゴムボールの間に、腕(合羽の袖口からと推測される)から頭部を巻き込まれたもの。
4	3月 15時頃	その他 (その他の事業) ～9人 40歳～44歳	その他の 動力運搬機 墜落、転落	上りエスカレーターを一人で点検し、自動運転にして足踏みで異音チェック中、自分で踏段2枚を外した開口部(横1メートル、縦80センチメートル、深さ1メートル)が後方から上がってきたのに気付かず落ち込み、降り口まで運ばれて降り口の固定板と後続の踏段との間に挟まれたもの。
5	4月 16時頃	一般機械器具 製造業 30人～49人 50歳～54歳	研削盤、バフ盤 はさまれ、 巻き込まれ	ホーニング研削盤を操作して円筒形素材の内径部分を研削中、椅子から立ち上がった際によりけ、回転砥石ヘッドの回転軸(直径2～4センチメートル・長さ58センチメートル)に触れた左肘内側から作業服が巻き込まれ、作業服によって首が絞められたもの。
6	6月 9時頃	清掃・と畜業 (その他の 廃棄物処理業) 10人～29人 50歳～54歳	トラック 交通事故 (道路)	一人でパッカー車によるごみ収集中、収集のため坂道に停車させていた無人のパッカー車が坂道(傾斜3度前後)を約75メートル後退し、その途中で被災者が轢かれたもの。

死亡災害の概要の掲載内容については、未確定のものであり、調査の進展とともに、変更（業務に起因しない場合における事案の削除を含む。）を行う可能性があります。

7	6月 3時頃	陸上貨物 運送事業 100人～299人 55歳～59歳	トラック 交通事故 (道路)	赤信号停車中の車列に10トントラックが突っ込んで合計4台の玉突き事故となり、車列最後尾にいた被災者の3トン車が、突っ込んだトラックと前方の大型トレーラーに挟まれ、運転席が大破したもの。
8	6月 12時頃	一般機械器具 製造業 ～9人 75歳～79歳	玉掛用具 飛来、落下	埠頭にてトレーラシャーシに2トントラック等合計3台を乗せて固縛一体化した荷(重量28t)を揚貨装置で吊って船積み中、玉掛用具のチェーンスリングが切断して荷が約10メートル落下し、荷役とは別の発注による溶接作業のため船倉内の中甲板にいた2名が下敷きとなったもの。
9	6月 12時頃	その他の 小売業 30人～49人 35歳～39歳台	乗用車、バス、 バイク 交通事故 (道路)	本社から営業所に向かって高速道路を営業車(ライトバン)で走行中、追い越し車線で蛇行し中央分離帯に接触し裏返ったところに、後続車両が衝突したもの。
10	7月 0時頃	土木工事業 10人～29人 20歳～24歳	乗用車、バス、 バイク 交通事故 (道路)	夜間工事の現場に向かって高速道路を走行中のワゴン車が、ジャンクション前の右カーブでブレーキをかけたところタイヤが横滑りして道路左側側壁に車両左後部が衝突し、同乗の作業者のうち2名が死傷したもの。
11	7月 11時頃	土木工事業 30人～49人 65歳～69歳	その他の環境等 墜落、転落	橋梁建設工事現場の仮設の構台に設置していた二柱式看板(高さ3メートル、看板部分の高さ0.9メートル×幅4メートル)を2名で撤去中、突風(当日の最大瞬間風速11.1メートル/秒)で看板があおられて、1名が看板と一緒に構台の手すり(高さ約102センチメートル)を超え、構台下の橋脚用深礎杭の底まで、約60メートル墜落したもの。
12	7月 1時頃	その他の 建設工事業 10人～29人 45歳～49歳	トラック 交通事故 (道路)	夜間工事現場の残土を、外注ダンプで運搬中、残土捨て場の受付所の手前の道路上にダンプを止め、荷台にかけていた飛散防止用シートを外し、道路上でシートを折り畳み丸めているとき、後方から来た別会社のダンプに轢かれたもの。
13	8月 11時頃	建築工事業 10人～29人 35歳～39歳	足場 墜落、転落	11階建てビル新築現場で、外周の枠組足場を解体作業中、被災者は足場10層目で、解体した足場部材を地上に下ろすため、下の層にいる作業者に渡した際に、誤って地面まで約17メートル墜落した。フルハーネス型墜落制止用器具を着用していたが、そのフックを使っていなかったもの。

死亡災害の概要の掲載内容については、未確定のものであり、調査の進展とともに、変更（業務に起因しない場合における事案の削除を含む。）を行う可能性があります。

14	8月 18時頃	清掃・と畜業 (産業廃棄物 処理業) 100人～299人 40歳～44歳	高温・低温環境 高温・低温の物 との接触	夏休み明けの初日、焼却炉を稼働する準備 作業において、高温環境下で、炉内の補修材 をミキサーで練る作業をしていたところ、泡を 吹いて心停止状態で倒れていたのを同僚に 発見されたもの。(熱中症の疑い)
15	8月 15時頃	土木工事業 10人～29人 60歳～64歳	建築物、構築物 崩壊、倒壊	建設残土の仮置き場に常駐しドラグ・ショベル で残土を均していたところ、残土の下に隠 れていた、廃止済の地下タンク(直径約45 メートル、深さ約30メートル)の蓋が崩れ落 ち、ドラグ・ショベルとともに落下したもの。
16	9月 14時頃	建築工事業 10人～29人 55歳～59歳	屋根、はり、もや、 けた、合掌 墜落、転落	工場の屋根の補修工事において、さび等の 破片が屋根の上に散乱したので、これを掃き 集めていたところ、スレート屋根になっている 箇所を踏み抜き、約8メートル下の工場床に 墜落したもの。
17	9月 18時頃	陸上貨物 運送事業 10人～29人 65歳～69歳	トラック 交通事故 (道路)	被災者は荷主に書類を届けた後、帰社する ため自車の駐車場まで戻ろうと、道路を徒 歩で横断していた。その際、横断経路左側の 路肩に停車していたトラクターヘッドが後進し て被災者を轢いたもの。
18	9月 3時頃	清掃・と畜業 (その他の廃棄物 処理業) 10人～29人 40歳～44歳	トラック 交通事故 (道路)	自社商品の納品先に向けて高速道路を走 行中の大型トレーラーが、左側ガードレールと 接触し横転、追い越し車線側のガードロープ に衝突したもの。
19	10月 10時頃	清掃・と畜業 (その他の廃棄物 処理業) 30人～49人 70歳～74歳	その他の 一般動力機械 はさまれ、 巻き込まれ	ごみ(資源プラスチック)の自動横型圧縮梱 包機の運転係が、側面の点検口から圧縮区 画内に上半身を入れセンサーを点検中、自動 運転のままだったため、同人の身体がセン サーに感知され、作動した圧縮機構に挟まれ たもの。
20	10月 12時頃	陸上貨物 運送事業 30人～49人 65歳～69歳	トラック はさまれ、 巻き込まれ	配送センターで、4トントラックに荷を積み終 えて、テールゲートリフターを格納(後部扉の 面まで垂直に畳んで保持)した際、プラット ホーム(10トン車用)の高さに合わせるため 台木に乗せていた後輪が落ち、車体が後進し て、プラットホームとの間に挟まれたもの。

死亡災害の概要の掲載内容については、未確定のものであり、調査の進展とともに、変更（業務に起因しない場合における事案の削除を含む。）を行う可能性があります。

21	10月 11時頃	製造業 (機械修理業) 100人～299人 55歳～59歳	作業床、歩み板 墜落、転落	立体駐車場の内部の劣化状況の点検において、車用リフトの上に床を半面だけ敷いて乗り込み、最上部まで上昇させ、写真撮影のため後ずさり中、床を敷かなかった開口部(約2メートル四方)まで下がってしまい、約26メートル墜落したもの。
22	10月 9時頃	建築工事業 10人～29人 60歳～64歳	地山、岩石 崩壊、倒壊	地上43階地下2階建てビル新築現場で、深さ10メートルまで縦穴状に掘削し土止め支保工を設け、さらにドラグ・ショベルで約2メートル掘り下げたところで予想を超える湧水があり排水ポンプ設置の段取り中、横矢板下部より土砂が流出して埋まったもの。
23	10月 14時頃	土木工事業 ～9人 50歳～54歳	その他の環境等 その他	線路脇の法面の除草作業中、茂みから出てきたオオスズメバチらしき蜂に腕を刺され、アナフィラキシーショックを発症したもの。
24	11月 15時頃	その他 (その他の事業) 10人～29人 70歳～74歳	立木等 墜落、転落	樹木(常緑高木「ホルトノキ」、胸高直径30センチメートル)の枝に乗って、手ノコで剪定していた。作業中に、乗っていた枝、胴ベルト型墜落制止用器具を取り付けていた枝、握っていた枝が3本とも折れて、4メートル墜落したもの。
25	11月 7時頃	清掃・と畜業 (産業廃棄物処理業) 30人～49人 70歳～74歳	トラック はさまれ、巻き込まれ	パッカー車の荷箱から収集物を排出した後、上げていたテールゲート(圧縮機構内蔵)を運転席から操作して下降中であつた。被災者は排出された物を寄せ集める担当であつたが、下降が一時停止した際に同車に接近し、下降再開したテールゲートと荷箱後端との間にはさまれたもの。
26	11月 4時頃	陸上貨物 運送事業 50人～99人 55歳～59歳	建築物、構築物 墜落、転落	トラックで配送中、国道を跨ぐ県道の高架橋を走行時に、座席に置いた書類が助手席の窓から飛ばされた。降車して探している際に、高架橋の柵を乗り越えて墜落したもの。

死亡災害の概要の掲載内容については、未確定のものであり、調査の進展とともに、変更（業務に起因しない場合における事案の削除を含む。）を行う可能性があります。